

від локомотивних пристройів, систем супутникової навігації та точкових колійних датчиків (рис. 1).




Рис. 1. Структура системи сумісного оцінювання координатної інформації

Система сумісного оцінювання об'єднує первинну інформацію від різних джерел з ваговими коефіцієнтами, які залежать від її якості. Завдяки цьому у повному обсязі використовуються переваги всіх первинних джерел інформації та зменшуються їх недоліки.

Список використаних джерел

- Transit Capacity and Quality of Service Manual, Part 5: Rail Transit Capacity. Chapter 2. Train control and signaling // Moving-Block Systems. 2nd Edition. Transportation research board. Washington, D.C. – 2003. – 128p.
- Хісматулін В. Ш. Оптимальний лінійний алгоритм оцінювання координат стану рухомої одиниці / В. Ш. Хісматулін, І. Г. Воліченко // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. –Д., 2014. - № 37. - С. 10-14.
- Ertugrul A. An Approach for Moving Block Signalling System and Safe Distance Calculation / A. Ertugrul, U. Ilker // Conference: International Conference on Control Engineering and Information Technologies. – Istanbul, 2018. - p. 17-21.

*Прохорченко Г. О., ст.викладач,
магістрanti Лісняк А. О., Василинка М. С.,
Любіна А. О. (УкрДУЗТ)*

УДК 656.222

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ГРАФІКА РУХУ ПОЇЗДІВ ПРИ НАДАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ "ВІКОН" ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Залізничний транспорт відіграє провідну роль в транспортній системі України, забезпечуючи потребу в значних обсягах перевезень пасажирів та вантажів.

Ринкові умови та конкуренція з іншими видами транспорту, зокрема автомобільним транспортом, створюють жорсткі вимоги до перевізників. Залізничний транспорт України завжди характеризувався високою надійністю та забезпеченням схоронності вантажів, що є важливими критеріями для вантажовідправників. Однак на даний час поряд з проблемою зношенності рухомого складу залізничний транспорт стикається зі значними погіршеннями показників роботи (обіг вантажного вагону, дільнична швидкість та ін.) з причини впливу технічного стану колій, який потребує проведення ремонтних робіт з наданням технологічних «вікон». На окремих дільницях з причини технічного стану колій виникають значні втрати часу та коштів, що викликані транспортними подіями (зокрема, більше 10% транспортних подій віднесено за колійним господарством) та обмеженнями швидкості руху.

Особливою актуальності питання проведення ремонтних робіт в найкоротші строки з наданням технологічних «вікон», що призводить до мінімізації затримок поїздів, набуває в літній період, коли збільшується кількість літніх пасажирських поїздів та поїздів разового призначення та виникає проблема зменшення використання пропускної спроможності дільниць, що призводить до значних затримок поїздів як на дільницях, так і на станціях.

Для організації пропуску поїздів на дільниці запропоновано оптимізувати розташування та черговість надання технологічних «вікон» при забезпеченні їх необхідної кількості шляхом використання оптимізаційної математичної моделі з відповідною системою обмежень, що враховує технічні та технологічні параметри інфраструктури, яка дозволяє отримати раціональний розклад руху на залізничній дільниці при наданні технологічних «вікон» для проведення ремонтних робіт.

Список використаних джерел

- Інструкція про порядок надання та використання «вікон» у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України. ТОВ «Поліграфсервіс». 2011. 95 с.
- Аналіз стану безпеки руху, польотів, судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2015 рік. Міністерство інфраструктури України: веб-сайт. URL: <https://mtu.gov.ua/files/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%99%D0%86%D0%97%20-%202015.pdf>
- Парамонова Н. В. Рациональная технология пропуска поездов во время "окна" для проведения ремонтно-строительных работ: дис. канд. техн. наук 05.22.08 / Московский институт инженеров транспорта, Москва, 2005. 125 с.