

- во-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка» №4 2008 // Вид-во ДПТ. Дніпропетровськ. 2008. – С. 38-46.
2. Patent на корисну модель 25150, В66Д 5/00. Гальмо вантажопідйомного механізму / Шевченко С.І. – Опубл. 25.07.2007. Бюл. №11.
  3. Германчук Ф.К. Долговечность и эффективность тормозных устройств. – М., 1985. – 256 с.

УДК 631.372

## АНАЛІЗ УМОВ МАЩЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ПІДШИПНИКОВОГО ВУЗЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА Д-240

**Шкргаль О.М. к.т.н., доцент, Пархоменко Л.О. к.т.н.**  
Український державний університет залізничного транспорту

Системи мащення двигунів мають істотний недолік, який полягає в тому, що при пусковому режимі роботи, особливо в зимовий період, коли в'язкість оліви збільшується, відбувається запізнення її подачі у місця тертя. При цьому виникає граничне або сухе тертя, що призводить до значного зносу спряжень кривошипно-шатунного механізму. Найбільша швидкість зношування характерна для корінних та шатунних шийок колінчастого валу і вкладишів. Середнє напрацювання цих деталей складає до 3 тис. мото-годин, при нормативному значенні ресурсу 6 тисяч мото-годин. Це вказує на доцільність проведення наукових досліджень в напрямку визначення ефективних заходів уповільнення зношування поверхонь тертя деталей двигуна.

При роботі дизельних двигунів частота обертання колінчастого валу змінюється в досить широкому інтервалі. Так, для дизельного двигуна Д-240 пускова частота складає  $100\dots200 \text{ хв}^{-1}$ , а частота обертання колінчастого валу при номінальній потужності досягає  $2200 \text{ хв}^{-1}$ .

Умови мащення деталей підшипникового вузла дизельного двигуна Д-240 визначалися за значенням мінімальної товщини оливного шару при зміні частоти обертання колінчастого валу в інтервалі  $0\dots2200 \text{ хв}^{-1}$  і температурі оліви  $0\dots100^\circ\text{C}$ .

В залежності від умов експлуатації двигуна в досить широкому діапазоні змінюється також й температурний режим роботи оліви

202

Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перспективи. Збірник тез конференції

в системі маштабу. При пуску двигуна в зимовий період температура оліви в картері і на поверхнях тертя може складати  $-25^{\circ}\text{C}$  і нижче, а в період роботи на нормальному режимі знаходиться в межах  $80\ldots100^{\circ}\text{C}$ .

Аналіз залежностей мінімальної товщини оливного шару від частоти обертання колінчастого валу, динамічної в'язкості оліви та температурних показників вказує на те, що умови рідинного тертя дотримуються в широкому діапазоні частоти обертання колінчастого валу від 2200 до  $800 \text{ хв}^{-1}$  при використанні оліви М10Г<sub>2</sub>, що має в'язкість  $9,5\ldots11,5 \text{ мм}^2/\text{с}$  при температурі  $100^{\circ}\text{C}$ . При зменшенні частоти обертання колінчастого валу від  $800$  до  $200 \text{ хв}^{-1}$ , товщина оливного шару зменшується від  $1,74$  до  $0,44 \text{ мкм}$ , а коефіцієнт надійності зменшується від  $0,87$  до  $0,22$ , рідинне тертя перетворюється в граничне. Подальше зменшення частоти обертання колінчастого валу зумовлює можливість отримання тертя без шару оліви, коли тертя збільшується до значень  $f=0,1\ldots0,8$ .

Таким чином, результати дослідження вказують на те, що максимальне зношування деталей кривошипно-шатунного механізму спостерігається в режимі пуску і зупинки двигуна, коли товщина оливної плівки між поверхнями тертя є мінімальною. Ефективним способом зниження сил тертя і зменшення зношування деталей кривошипно-шатунного механізму може бути подача оліви під тиском в головну оливну магістраль двигуна в передпусковий період.

## АНАЛІЗ ДИНАМІЧНОЇ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

Шовкун В.О.

Український державний університет залізничного транспорту

Буксовий підшипниковий вузол є одним з найважливіших елементів ходових частин вагона, від технічного стану якого значною мірою залежить надійність вагона в цілому. Методи оцінки та прогнозування надійності роботи буксових вузлів не досконалі і не повністю враховують природу дії всіх сил, вони базуються на досить простих положеннях, що в епоху сучасного розвитку обчислювальної техніки вимагає роботи над їх удосконаленням. Підшипниковий вузол вантажного вагона являє собою

203

Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перспективи. Збірник тез конференції